

PreCare RenoCoat® Wood Colour

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreCare RenoCoat® Wood Colour is een hoogwaardig gepigmenteerd hydrobeermiddel gebaseerd op de nieuwste technologie. PreCare RenoCoat® Wood Colour is geschikt voor toepassing op poreuze houten ondergronden en objecten zoals houten balken, panelen, planken, beelden en meubels.

Gebruiksaanwijzing:

1. Ondergrond reinigen met PreClean® AL10
2. Ondergrond laten opdrogen
3. Op poreuze ondergrond puur aanbrengen met drukspuit of verstuiver
4. Op licht poreuze ondergronden puur aanbrengen met een inwasser
5. Voor belasting (gebruik) even laten opdrogen
6. Na 10 – 14 dagen wordt de optimale werking bereikt.

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de poreuziteit en vochtigheidsgraad van het materiaal (hout) en de toepassingswijze, kan met 1 liter PreCare RenoCoat® Wood Colour ca. 5 m² licht poreus hout en ca. 15 m² beperkt poreus hout behandeld worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

Door het hout met PreCare RenoCoat® Wood Colour te hydrofoberen neemt het nauwelijks vocht op en wordt het dus verduurzaamd. Algen en mossen vinden een minder gunstige "voedingsbodem" en zullen zich niet of veel minder gaan aanhechten. PreCare RenoCoat® Wood Colour maakt het oppervlak niet alleen waterafstotend, maar ook olieafstotend!

PreCare RenoCoat® Wood Colour:

- Is gemakkelijk te verwerken;
- Laat het oppervlak niet (extra)glimmen;
- Geeft het oppervlak zijn oorspronkelijke diepe kleur terug;
- Maakt een oppervlak niet minder stroef of glad.

Eigenschappen:

Uiterlijk:	Vloeistof
Kleur:	Kleurloos
Geur:	Typisch
Dichtheid:	0,76 g/ml
Vlampunt:	61 °C

Gevarensymbolen en H & P zinnen:



GHS02
Gevaar

H-Zinnen	: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
P-Zinnen	: P241 - Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken P280 - oogbescherming, beschermende handschoenen dragen P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen P370+P378 - In geval van brand: blussen met bluspoeider, schuim, zand P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker